

パトロール報告 2023 年2月

散策路の会 パトロール班 詫摩せつ子

日時、参加人数	コース	概要と作業
2月7日(火) 9:05～10:30 2名	管理事務所～竹ヶ谷～木道～ 浄化センター入り口分岐～七 里ガ浜小学校上～鎌倉山入 り口分岐～石切り場～御所谷～ 管理事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・竹ヶ谷園路脇にナラ枯れの枯損木がいくつか残っている ・奥竹ヶ谷の道標が草に隠れて見にくかったこと、設置場所が広町緑地内でないことを確認したので、園路の反対側(広町緑地側)に付け替えた(写真1)。 ④ 奥竹ヶ谷園路の道標より先右側の斜面は稜線上の園路を含め現在でも下水道局の所有地である(みどり公園課の所管ではない)。 ・七里ガ浜小学校上の外周路道標を交換した(写真2)。 ・外周路鎌倉山入り口分岐手前のベンチの足がぐらついており、稲垣さんに修理を依頼した(写真3)。 ・石切り場上の小階段近くにコナラの枯損木の報告があり確認した
2月28日(火) 9:15～10:50 3名	管理事務所～御所谷～石切り 場～鎌倉山分岐～鎌倉山入 り口～外周路～浄化センター分 岐～浄化センター入り口～ ウサギ山～管理事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・畑脇のベンチとテーブルの移設改装を確認した。 ・田んぼ脇のベンチの古い方のペンキ塗り補修を確認した(写真4)。 ・カエル池付近でテングチョウ、ウサギ山分岐ベンチ付近でアカタテハの越冬成虫を確認した。 ・鎌倉山分岐の道標に「犬の放し飼い禁止」のポスターを貼った掲示板を取り付けた。 ・浄化センター入り口に「犬の放し飼い禁止」のポスターを貼った(写真5)。 ・浄化センター入り口から外周路に向かう園路のロープ柵がかなり傷んでいる。木杭の交換とロープの張替が必要と判断、協会に連絡する。(写真6)
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>*3月の予定 7日,21日</p> </div>		



写真1



写真2



写真3



写真4



写真5



写真6